

臺北市立明德國民中學
反針孔巡檢作業紀錄表

巡檢日期	113 年 8 月 29 日	
建物名稱	四維樓 A~C 棟	
樓層/位置	巡檢結果	備註
四維樓 A 棟 1 號廁所 1 樓	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	113 年廁所整修工程
四維樓 A 棟 1 號廁所 2 樓	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	113 年廁所整修工程
四維樓 A 棟 1 號廁所 3 樓	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	113 年廁所整修工程
四維樓 A 棟 1 號廁所 4 樓	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	113 年廁所整修工程
四維樓 A 棟 5 號廁所 1 樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓 A 棟 5 號廁所 2 樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓 A 棟 5 號廁所 3 樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓 A 棟 5 號廁所 4 樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓 B 棟 4 號廁所 1 樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓 B 棟 4 號廁所 2 樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

四維樓B棟4 號廁所3樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓B棟4 號廁所4樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓C棟3 號廁所1~4樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓C棟3 號廁所2樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓C棟3 號廁所3樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓C棟3 號廁所4樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓C棟2 號廁所1樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓C棟2 號廁所2樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓C棟2 號廁所3樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
四維樓C棟2 號廁所4樓	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

巡檢照片



(表格不敷使用，請自行增列)

113.8.29

